



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

UBICACIÓN: BARRANCA OSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC, SIERRA SUR

No. DE CONTRATO: 025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

CODIFICACIÓN P.G.O.: N/C

ESTIMACIÓN: 02 (DOS) FINIQUITO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: DEL 09/10/2025 AL 07/11/2025

HOJA 1 DE 3

CLAVE

CONCEPTO

3.9 BARDA PERIMETRAL

3.9.4 ALBAÑILERIA

31106 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE UNA CARA.

ANTES



nxosnoxsxs

DURANTE



jbjb

DESPUÉS

SIN FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR ÚNICO/REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

arq

REPORTEFOTOGRAFICO

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

UBICACIÓN:

BARRANCA OSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC, SIERRA SUR

No. DE CONTRATO:

025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

CODIFICACIÓN P.G.O.:

N/C

ESTIMACIÓN:

02 (DOS) FINIQUITO

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/10/2025 AL 07/11/2025

HOJA 2 DE 3

CLAVE	CONCEPTO
3.9	BARDA PERIMETRAL
3.9.4	ALBAÑILERIA
31106	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE UNA CARA.

ANTES



knkn

DESPUÉS

SIN FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR ÚNICO/REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

arq

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

UBICACIÓN: BARRANCA OSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC, SIERRA SUR

No. DE CONTRATO: 025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

CODIFICACIÓN P.G.O.: N/C

ESTIMACIÓN: 02 (DOS) FINIQUITO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: DEL 09/10/2025 AL 07/11/2025

HOJA 3 DE 3

CLAVE		CONCEPTO
3.9	BARDA PERIMETRAL	
3.9.5	ACABADOS	
34075	BARNIZ MARINO ALKIDAL EN PLAFONES, MUROS Y PUERTAS MADERA TRIPLAY, A BROCHA DE PELO, TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		SIN FOTOGRAFÍA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR ÚNICO/REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

arq